

SICHERHEITSRÜCKRUF HINWEIS

Honda Tragbare Generatoren EU22i Benzinhahnenleck



Prüfen Sie hier unten, ob Ihr Generator von diesem Rückruf betroffen ist.



Serien
Nummer

Betroffenes Modell	Von Serien Nummer	Bis Serien Nummer
EU22i	EAMT-1000001	EAMT-1265586

Zuvor reparierte Maschinen werden mit einem 7EP-Label gekennzeichnet und sind nicht mehr von diesem Rückruf betroffen.



Das Etikett befindet sich unter dem Deckel

Um was handelt es sich?

Bei einigen EU22i-Generatoren können sich die Schrauben, die zur Montage des Kraftstoffhahns verwendet werden, während des Betriebs lösen, so dass Kraftstoff aus dem Hahne austreten kann. Wenn Benzin oder Benzindämpfe auslaufen, kann unter Umständen ein Brand entstehen.

Ein durch dieses Problem verursachter Kraftstoffleck wird typischerweise durch einen starken Geruch vor, während oder nach dem Betrieb oder durch das Vorhandensein von Kraftstoff unter dem Generator erkannt.

Wie vorgehen?

Wenn Sie einen EU22i-Generator besitzen, müssen Sie prüfen, ob die Seriennummer innerhalb des betroffenen Seriennummernbereichs liegt und zuvor nicht repariert wurde, wenn dies der Fall ist, Verwenden Sie Ihren Generator nicht mehr, bis er von einem autorisierten Honda-Händler repariert wurde.

Wenn Sie Hilfe bei der Suche nach einem Vertragshändler benötigen, besuchen Sie bitte unsere Website: Honda.ch oder rufen Sie uns unter der Rückrufnummer (xxx) xxx-xxxx an